

TSEMENDIL JA POLÜMEERIDEL PÕHINEV HALLIKASVALGE VIIMISTLUSPAHTEL

SILER - 2

KUIVADESSE, NIISKETESSE JA MÄRGADESSE RUUMIDESSE

KASUTAMINE

- Pahteldamistöödeks sise- ja välistingimustes.

ALUSPIND

- Aluspinnana sobivad betoon, kergbetoon, krohvitud pinnad, kivipinnad, niiskuskindlate pahtlitega töödeldud pinnad ning teised pinnad, mis oma olemuselt on niiskuskindlad ja sobivad pahteldamiseks.
- Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolm jne tuleb eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Pahtlipulber kallata segamiskoosse.
- Käsitsi pahteldamisel lisada vett 30 - 35% (20 kg kotile 6 - 7l, 5 kg karbile 1,5- 1,75l).
- Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.
- Lasta segul seista 10- 15 min ja segada seejärel kergelt uuesti.
- Valmissegatud pahtel kasutatav toatemperatuuril 6 tundi.

PAHTELDAMINE

- Väga kuivi ja poorseid aluspindu on soovitatav eelnevalt niisutada.
- Segu kantakse seinale käsitsi, pahtlilabidaga.
- Osalisel pahteldamisel võib seinale määratud pahtlikihi paksus olla kuni 3 mm.
- Lauspahteldusel võib ühe pahtlikihi paksus olla 0,3- 1 mm.

KIVINEMINE

- Ühe pahtlikihi kivinemise aeg sõltub kihi paksusest, ventilatsioonist ja temperatuurist.
- Keskmine kivinemise aeg kuni töödeldavuseni liivapaberiga on 2- 8 tundi.
- Eriti kuivas keskkonnas on soovitatav teha seinale kantud pahtlile järelniisutust.

PIIRANGUD

- Pahteldamisel peab aluspinna, pahtli ja ruumi temperatuur olema üle + 5 °C.
- Pahtel ei sobi kasutamiseks rasvasel või õlisel pinnal,
- mitteniiskuskindlal pahtlil, nõrgal lubikrohvil ega puitpinnal.

SÄILITAMINE

- Kottides ja karpides pahtlipulber hoida kuivas ruumis.
- Pahtlipulbri säilivusaeg on 1 aasta.

KULUNORM PAHTELDAMISEL

- Lauspahteldamisel 1,0- 1,2 kg/m².